

鑄造工場 排気ガス改善レポート

納入年月日	2020. 08
場 所	滋賀県
鑄造工場	農機エンジン製造工場
課 題	近隣対策
解 決 策	デオライザーDR-30Wでガス洗浄



コメント

鑄造工場における臭気の問題をデオライザーで即解決した。
 右の写真は、運転開始後3日ほどの水槽の汚物回収部の状態
 であるが、これをご覧になられたお客様は、『こんなに捕捉できる
 のか！』と感嘆されていた。



<https://www.aience.co.jp/>
